

ESTERNI - PARTI LIGNEE	DEGRADO		INTERVENTI
	Degradi estesi a tutta la superficie	Degradi localizzati	N.B. Per la descrizione completa degli interventi si rimanda all'elaborato GEN.DES.05 - Relazione Tecnica di Restauro; Relativamente agli interventi sul portone ligneo d'accesso, questi sono da effettuarsi su tutta la sua interezza, non solo sul lato esterno. All'interno della documentazione fotografica GEN.DES.04 sono visibili le immagini del portone sia lato esterno che lato interno.  Deposito superficiale incoerente e coerente  Alterazione cromatica Perdita di levigatezza  Attacco biologico Vegetazione infestante  Distacco/efflussioni  Mancanze  Lacune 73 Rimozione a secco del deposito incoerente con pennelli di varia durezza e l'ausilio di aspiratori. 76 Pulitura delle superfici e rimozione delle finiture deteriorate in modo irreversibile 74 Eventuale trattamento biocida sulle superfici interessate 75 Rimozione vegetazione infestante 79 Adezionamento del consolidante con prodotto a base di pectinina utile a prevenire l'attacco di insetti xilofagi. 80 Riscrivimento con adesivi sintetici o colle animali 84 Tonalizzazione con mordenti o colori ad acquarello ed eventuale riproposizione delle tinte originali previa campionatura da sottoposare alla D.L. e preparazione del fondo 79 Consolidamento dei difetti di coesione con consolidanti preventivamente testati (resine acriliche o alfatliche in soluzione di solventi organici), applicati a sprinza e/o a pennello. 81 Integrazione con elementi della medesima essenza. 84 Tonalizzazione con mordenti o colori ad acquarello ed eventuale riproposizione delle tinte originali previa campionatura da sottoposare alla D.L. e preparazione del fondo 83 Integrazione con resine epossidiche e rifinito con stucchi colorati 84 Tonalizzazione con mordenti o colori ad acquarello ed eventuale riproposizione delle tinte originali previa campionatura da sottoposare alla D.L. e preparazione del fondo
ALTRI INTERVENTI GENERALI O ESTESI A TUTTE LE SUPERFICI			
ESTERNI - ELEMENTI METALLICI IN RAME E POMBO	DEGRADO		INTERVENTI
	Degradi estesi a tutta la superficie	Degradi localizzati	N.B. Per la descrizione completa degli interventi si rimanda all'elaborato GEN.DES.05 - Relazione Tecnica di Restauro  Deposito superficiale incoerente Fratturazioni  Alterazioni superficiali  Pericolamento ossidazione 30 Rimozione a secco del deposito incoerente con pennelli, spazzole e spazzolini di nylon e l'ausilio di aspiratori. 34 Microscacciatura delle fratture delle lamiere con resine da valutare sul posto (es. epossidiche, poliesteri, acriliche ecc.) opportunamente caricate e tonalizzate al resto delle superfici 31 Allontanamento delle ossidazioni più vistose con prodotti chelanti (es. EDTA biosidico e tetraiodico) in soluzioni acquose successivamente risciacquate con acqua piuma 32 Trattamento inibitore della corrosione con benzotriazolo (BTA) o prodotti analoghi applicati a pennello sulle aree interessate, preferendo quelli meno tossici per l'ambiente e gli operatori
ALTRI INTERVENTI GENERALI O ESTESI A TUTTE LE SUPERFICI			
ESTERNI - ELEMENTI METALLICI IN FERRO	DEGRADO		INTERVENTI
	Degradi estesi a tutta la superficie	Degradi localizzati	N.B. Per la descrizione completa degli interventi si rimanda all'elaborato GEN.DES.05 - Relazione Tecnica di Restauro  Deposito superficiale incoerente e coerente Fratturazioni  Alterazioni superficiali 38 Rimozione a secco del deposito incoerente e delle ossidazioni nelle parti in ferro con pennelli, spazzole e spazzolini di nylon e l'ausilio di aspiratori. 40 Microscacciatura delle fratture delle lamiere con resine da valutare sul posto (es. epossidiche, poliesteri, acriliche ecc.) opportunamente caricate e tonalizzate al resto delle superfici 32 Trattamento inibitore della corrosione con benzotriazolo (BTA) o prodotti analoghi applicati a pennello sulle aree interessate, preferendo quelli meno tossici per l'ambiente e gli operatori
ALTRI INTERVENTI GENERALI O ESTESI A TUTTE LE SUPERFICI			